

Geachte

(in CC aan gemeente Berkelland tbv registratie)


De omgevingsdienst Achterhoek (ODA) handelt bodeminformatieverzoeken namens de gemeente Berkelland af. Wij geven aan welke bodeminformatie beschikbaar is, maar geven geen interpretatie of advies. Voor interpretatie van beschikbare bodeminformatie, voor bodemadvies of voor bodemonderzoek kunt u terecht bij een bodemadviesbureau.

### **Bodemloket**

Inmiddels is het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente Berkelland volledig geïntegreerd met het provinciale bodeminformatiesysteem. De geïntegreerde bodeminformatie kunt u het beste benaderen via de website <http://www.bodemloket.nl/kaart>. De site geeft ook de mogelijkheid voor het genereren van een bodemrapport (PDF)<sup>1</sup>. Verontreinigende activiteiten, waaronder ondergrondse tanks, zijn ook als "bodemlocatie" op deze site aangegeven. Mocht u meer informatie over een bodemlocatie willen, dan kunt u terecht bij de aangegeven "gegevensbeheerder".

Als op het bodemloket geen vlak beschikbaar is voor uw locatie dan is er bij de omgevingsdienst en gemeente vaak ook geen bodeminformatie bekend.

Om u op weg te helpen heb ik het rapport van bodemloket bijgevoegd. Hieruit blijkt dat er geen bodemrapporten bekend zijn op dit adres. Er staat wel een ondergrondse tank bekend. Deze tank is in 1996 door de gemeente gesaneerd. Ik heb een printscreen hieronder bijgevoegd met de informatie van deze tank.

|                                                                                    |             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|  | id          | 3535                                 |
|                                                                                    | geom        |                                      |
|                                                                                    | straat      | Giffelerweg                          |
|                                                                                    | huisnr      | 5                                    |
|                                                                                    | huisnr_toe  |                                      |
|                                                                                    | woonplaats  | Neede                                |
|                                                                                    | gemeente    | Berkelland                           |
|                                                                                    | bedrijf_of2 |                                      |
|                                                                                    | bedrijfs    |                                      |
|                                                                                    | aantal_tan2 | 0                                    |
|                                                                                    | bovengrond  |                                      |
|                                                                                    | product     |                                      |
|                                                                                    | inhoud      |                                      |
|                                                                                    | datum_sane2 |                                      |
|                                                                                    | kiwa_reis2  |                                      |
|                                                                                    | saneerder   |                                      |
|                                                                                    | saneringsw  |                                      |
|                                                                                    | vml_lig2    |                                      |
|                                                                                    | opmerking2  |                                      |
|                                                                                    | opmerkin_1  |                                      |
|                                                                                    | bron        | KIWA-certificaat                     |
|                                                                                    | tankcode_b2 |                                      |
|                                                                                    | bron_1      |                                      |
|                                                                                    | lat         | 0                                    |
|                                                                                    | long        | 0                                    |
|                                                                                    | betrouwbaa  |                                      |
|                                                                                    | huisnrtoe   |                                      |
|                                                                                    | combi       | Giffelerweg 5                        |
|                                                                                    | bedrijf_of  |                                      |
|                                                                                    | bedrijfsge  |                                      |
|                                                                                    | aantal_tan  |                                      |
|                                                                                    | bovengro_1  |                                      |
|                                                                                    | datum_sane  |                                      |
|                                                                                    | kiwa_reis   |                                      |
|                                                                                    | sanering_1  | verwijderd                           |
|                                                                                    | vml_lig     |                                      |
|                                                                                    | opmerking   | tank gesaneerd door gemeente in 1996 |

## Asbestverdenking

Het enige dat ontbreekt op het bodemloket zijn de asbest(bodem)verdenkingen<sup>2</sup>. Deze kunt u benaderen via de website:

[http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema\\_asbest](http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_asbest)

Het voordeel van deze webservices is:

- Zelf op elk gewenst moment de informatie raadplegen. Je hoeft niet op een reactie van de gemeente te wachten.
- Geen (leges)kosten van de gemeente.

Wij gaan er vanuit dat u in het vervolg van deze webservices gebruik maakt. Mochten er nog vragen zijn over het raadplegen van de websites, neem dan gerust contact op.

Met vriendelijk groet,

Team Bodem

## Omgevingsdienst Achterhoek

<sup>1)</sup> We merken op dat de “status” van een bodemlocatie onder het kopje 1.2 van het bodemloket voor meerdere interpretaties vatbaar is. Zo kan er bv. “voldoende onderzocht” staan zonder dat er daadwerkelijk bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit is verwarrend en is door de ODA inmiddels gemeld bij de provincie en het bodemloket. Wanneer er verontreinigde activiteiten (1.3), onderzoeksrapporten (1.4) of besluiten (1.5) zijn gemeld, adviseren wij om de beschikbare informatie door een daartoe erkend bureau te laten interpreteren en zo nodig bodemonderzoek te verrichten.

<sup>2)</sup> Bij een verhoogde asbestverdenking als gevolg van bv. de aanwezigheid van een (voormalige) asbesthoudende dakbedekking of een verharding met puin of puinhoudende grond adviseren wij om asbest(bodem)onderzoek te laten verrichten.

Met vriendelijke groet,

Team Bodem ODA

### **Omgevingsdienst Achterhoek**

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

[info@odachterhoek.nl](mailto:info@odachterhoek.nl) | [www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)

