

Hoofdvestiging

Postbus 117
1270 AC Huizen
Bestevaer 50
1271 ZA Huizen
Tel. 035 - 525 23 19

Nevenvestiging

Mercuriusweg 39
3771 NC Barneveld
Tel. 0342 - 425 678



K.v.K. 32036070
BTW nr. NL0081.34.042.B01

www.teeuwissen.com

Inspectierapport Olie-afscheidingsinstallatie inclusief laagdikte meting

Opdrachtgever	De IJdoorn B.V.	Datum uitvoering	09-06-2021
Locatienaam	BP Zuiderzeeweg	Uitgevoerd door	Henk Siebeling
Locatieadres	Zuiderzeeweg 1000	Ordernr. Teeuwissen	1021006559
Locatieplaats	1023 NW AMSTERDAM	Ordernr. Klant	

Betreft installatie van: Tankplaats

Inhoud olie-afscheider	0 liter	Inhoud slibvangput	1200 liter	Installatie	Combi
Merk	ACO	Merk	ACO	Controleput	Los
Nominale grootte olie-afscheider	6 liter/s				
Coalescentiefilter	Nee	Hoogwater alarm	Nee	Regulator	Nee
Pompput	Nee	Olie alarm	Ja	Recyclingput	Nee

	Toegestane waarde (cm)	Gemeten waarde (cm)	Percentage	Vorige waarde (cm) (07-12-2020)
Olielaag slibvangput (cm)		0.00		2.00
Sliblaag slibvangput (cm)	64.00	5.00	8%	5.00
Olielaag olie-afscheider (cm)	24.00	1.00	4%	2.00
Sliblaag olie-afscheider (cm)		0.10		0.00
Olielaag controleput (cm)		0.00		0.00
Sliblaag controleput (cm)		0.00		0.00

Betreft	Goed	Redelijk	Matig	Slecht	Opmerking(en)
Inlaatschot slibvangput	X				
Verbindingen opbouw slibvangput		X			Metselwerk in opbouw
Afdekking slibvangput	X				
Coalescentiefilter olie-afscheider					
Vlotter olie-afscheider/Autom. afsluiter	X				
Verbindingen opbouw olie-afscheider	X				
Afdekking olie-afscheider	X				
Alarm/elektra	X				
Controleput					Niet waarneembaar

Opmerkingen

Bij aankomst was de stekker van het alarm niet aangesloten, vervolgens stekker aangesloten en olie alarm gekeurd.