

Hoofdvestiging

Postbus 117
1270 AC Huizen
Bestevaer 50
1271 ZA Huizen
Tel. 035 - 525 23 19

Nevenvestiging

Mercuriusweg 39
3771 NC Barneveld
Tel. 0342 - 425 678



K.v.K. 32036070
BTW nr. NL0081.34.042.B01

www.teeuwissen.com

Inspectierapport Olie-afscheidingsinstallatie inclusief laagdikte meting

Opdrachtgever	De IJdoorn B.V.	Datum uitvoering	09-06-2021
Locatienaam	BP Zuiderzeeweg	Uitgevoerd door	Henk Siebeling
Locatieadres	Zuiderzeeweg 1000	Ordernr. Teeuwissen	1021006560
Locatieplaats	1023 NW AMSTERDAM	Ordernr. Klant	

Betreft installatie van: Wasstraat

Inhoud olie-afscheider	0 liter	Inhoud slibvangput	4000 liter	Installatie	Combi
Merk	Dywidag	Merk	Dywidag	Controleput	Los
Nominale grootte olie-afscheider	20 liter/s				
Coalescentiefilter	Ja	Hoogwater alarm	Nee	Regulator	Nee
Pompput	Nee	Olie alarm	Nee	Recyclingput	Nee

	Toegestane waarde (cm)	Gemeten waarde (cm)	Percentage	Vorige waarde (cm) (07-12-2020)
Olielaag slibvangput (cm)		0.00		0.10
Sliblaag slibvangput (cm)	82.00	3.00	4%	35.00
Olielaag olie-afscheider (cm)	31.00	1.00	3%	0.10
Sliblaag olie-afscheider (cm)		0.10		0.00
Olielaag controleput (cm)		0.00		0.00
Sliblaag controleput (cm)		0.00		0.00

Betreft	Goed	Redelijk	Matig	Slecht	Opmerking(en)
Inlaatschot slibvangput	X				
Verbindingen opbouw slibvangput	X				
Afdekking slibvangput	X				
Coalescentiefilter olie-afscheider	X				
Vlotter olie-afscheider/Autom. afsluiter	X				
Verbindingen opbouw olie-afscheider	X				
Afdekking olie-afscheider	X				
Alarm/elektra					Niet aanwezig
Controleput	X				