



Van Damme Asbestsanering B.V.
heer Wijnschenk
Schouwersweg 3A
4451 HS HEINKENSZAND

Over de opdrachtgever

Referentie klant 20190570
Referentienummer 20190570
werkplan
Aannemer ter plaatse Van Damme Asbestsanering B.V.
Aannemer contactpersoon heer R. Geleedst
ter plaatse

Onderzoeksgegevens

Onderzoek VISUELE INSPECTIE (buitensituatie)
Type onderzoek Visuele inspectie na asbestverwijdering conform NEN 2990 (versie 2012)
Type sanering Klasse 2
Doel onderzoek Door middel van een visuele inspectie bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.
Datum inspectie 05-01-2021
Adres Damstraat 56, Yerseke

Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage
05-01-2021


Dossiernummer
laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
ABR

Pagina
1 van 9



Conclusie onderzoek: Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit NIET zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Omschrijving ruimte/saneringsgebied Betreft enkel een gedeelte (10 m2) van de achtertuin in het afgezette gebied. Zie schets voor situatie.
Aankomsttijd op locatie 16:30 uur
Vertrektijd op locatie 17:10 uur
Wachturen 00:00 uur
Inspectietijd 00:20 uur
Uitvoerend analist Alex de Bree
Opmerkingen Let op dit betreft een voorinspectie. In het geïnspecteerde deel zullen diverse goederen (met name stenen, tegels, ec) worden opgeslagen.



Sanering

Aanleiding sanering Renovatie
Vooronderzoek door Search Ingenieursbureau B.V. Rapportnummer RFI-19-00009252-SI

Locatie/bouwdeel	Toepassing	Hechtgebonden	Percentage	Asbestsoort	Bronnummer
Achtertuint / maaiveld	Restanten plaatmateriaal	Ja	5-10%	Chrysotiel	8
Achtertuint / maaiveld	Restanten golfplaat	Ja	10-15%	Chrysotiel	9

Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Saneringsmethode

Niet in containment Oppervlakttes saneringsgebied (m²) 10

Datum rapportage
05-01-2021

Dossiernummer
laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Weersomstandigheden

Wind	Hevige regenval	Plassen water	Vochtig
Zwak	Nee	Nee	Nee

Projectnummer
laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
ABR

Pagina
2 van 9

Visuele inspectie

Segment 1

Foto 1



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er staat een 3-traps decount tegen het afgezette gebied. Gezien het hier om een sanering in fases betreft, is de vuile ruimte niet meegenomen in de inspectie.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage
05-01-2021

Dossiernummer
laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Foto 2



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzichtsfoto richting het te inspecteren segment. Het afgezet gebied daarbuiten is niet meegenomen in deze inspectie en zal op een later moment plaatsvinden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Projectnummer
laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
ABR

Pagina
3 van 9

Foto 3



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzichtsfoto richting segment in het afgezet gebied.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 4



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzichtsfoto. Het geïnspecteerde segment in het afgezet is visueel vrij bevonden van asbestverdachte restanten. Het grondoppervlak bestaat uit een onverharde ondergrond.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Inspectie beperkt zich tot 5 centimeter diepte. Een onderzoek conform NEN5707 wordt aanbevolen om te bepalen of de concentratie kleiner is dan toegestane restnorm. Een dergelijk onderzoek is geen onderdeel van deze inspectie.

Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage
05-01-2021

Foto 5



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detailfoto. In het geïnspecteerde segment zijn geen asbestverdachte restanten aangetroffen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Dossiernummer
laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
ABR

Pagina
4 van 9

Foto 6



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detailfoto. In het geïnspecteerde segment zijn geen asbestverdachte restanten aangetroffen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Foto 7



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detailfoto. In het geïnspecteerde segment zijn geen asbestverdachte restanten aangetroffen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Resultaten visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De aan de visuele inspectie onderworpen ruimte/saneringsgebied voldoen op het moment van de controle niet aan de in de NEN 2990 gestelde criteria voor de visuele inspectie als onderdeel van de eindcontrole na asbestverwijdering.

Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage
05-01-2021

Dossiernummer
laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-17-10003764-SL


Projectnummer
directievoerder

Opsteller
ABR

Pagina
5 van 9



Situatieschets 1



Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage
05-01-2021

Dossiernummer
laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Afval/
Transitsluis 2/3 traps



Deco-Unit
2/3 traps



Deuropening



Afvalzak/
Verpakt Asbest




Begroeiing



Boom



Brandhaard




ODM
(onderdrukmaschine)



Raam



Foliewand



Straat



Toilet



Noordpijl Indicatie



Vloerluik




Water/Sloot



Steiger



Vaste trap



Ladder



Afvalcontainer



Pomp/Meetpunt



Pomp/Meetpunt
omgevingsluchtmeting



Kleefmonster



GPS punt



Nr.

Opsteller
ABR

Pagina
6 van 9



Aanvullend asbestonderzoek

- ☒ Geen
☐ Materiaal/stof
☐ Luchtmeting(en)
☐ Anders, namelijk:

Rapportnummer M

Rapportnummer L

(Deel) conclusies

Totaalconclusie

Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit **NIET** zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Rapportnummer
VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd.

Datum rapportage
05-01-2021

Op het moment van de visuele inspectie is alles geïnspecteerd binnen het beschreven inspectiegebied wat waarneembaar is met het blote oog. Daarbij moet rekening gehouden worden met algemene beperkingen zoals ruwe oppervlaktes, gaten, kieren, afdichtingen, etc. Dit is afhankelijk van de ontstane situatie na asbestverwijdering.

Dossiernummer
laboratorium

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

DOS-21-00000187-SL

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Projectnummer
laboratoriumGetekend te: Yerseke
Datum: dinsdag
05 januari 2021Namens de opdrachtgever
heer R. Geleedst
Contactpersoon ter plaatseNamens de opdrachtnemer
SGS Search Laboratorium B.V.
Alex de Bree
AnalistTechnisch verantwoordelijk
SGS Search Laboratorium B.V.
Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium

PSL-17-10003764-SL

Projectnummer
directievoerder

Handtekening:

Opsteller
ABRPagina
7 van 9



Uitleg rapportages algemeen

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. Onder "referentie werkplan" wordt verwezen naar het unieke kenmerk van het werkplan van de saneerder. Dit werkplan moet conform de eis in de SC 530 (procescertificaat voor algemeen asbestverwijderen) op de asbestsaneringslocatie aanwezig zijn. Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij "projectnummer directievoerder" het voor dat project geldende kenmerk ingevoerd.

Belangrijke normering/toetsingskader

Toetsingscriterium "Eindcontrole na asbestsanering"

Bepaling (visuele inspectie, monsterneming en analyse) uitgevoerd volgens vigerende norm die plaatsvindt na beroepsmatige sloop van asbest in een containment of afgeschermd ruimte, om vast te stellen of er visueel geen asbesthoudend restmateriaal meer in de ruimte aanwezig is van de gesaneerde toepassing zoals mondeling toegelicht door de DTA en zoals vastgelegd in het werkplan, en/of de vezelconcentratie in de lucht zich beneden de wettelijke toetswaarde ($<0,01$ vezels/cm³ lucht, gedefinieerd als de bovengrens van de 95% betrouwbaarheidsinterval) bevindt. Indien niet in containment of afgeschermd ruimte asbest is verwijderd (buitenlocaties) geldt de visuele inspectie als eindcontrole.

In beide gevallen kan het toegestaan zijn dat op de betreffende locatie ook na sanering asbesthoudende materialen aanwezig blijven.

Een positief resultaat van een eindcontrole betekent dat de ruimte zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden kan worden. Een eindcontrole na asbestsanering heeft niet als doel vast te stellen of de onderzocht locatie (bijv. containment), danwel haar omgeving vrij is van asbest.

Grenswaardeniveau (Arbo-wetgeving)

Dit is slechts een bestuurlijke waarde die nooit overschreden mag worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen concentraties asbest enerzijds en Crocidoliet anderzijds, zodat er één wettelijke grenswaarde wordt gebruikt.

De concentratie is vastgesteld op 0,01 vezels/cm³, berekend over een referentieperiode van 8 uur. De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³, echter wordt als toetswaarde nog steeds 10000 asbestvezels/m³ gebruikt. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³. Dit betekent overigens niet dat er geen maatregelen hoeven te worden genomen als de grenswaarden niet overschreden wordt; de blootstelling aan asbest moet namelijk altijd zo laag mogelijk zijn. Dit impliceert dat te allen tijde maatregelen genomen moeten worden die blootstelling aan asbest voorkomen, dan wel zo veel mogelijk beperken.

Grenswaardeniveau (Milieuwetgeving)

De grenswaarde voor binnenklimaat is binnen de milieuwetgeving (nog) niet vastgesteld. Vooralsnog wordt in de milieuwetgeving het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR is vastgesteld op 100.000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht, het VR op 1000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht. Voor het gebied tussen het MTR en VR geldt het ALARA principe ('As Low As Reasonably Achievable'). De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³.

Bij het toetsen aan deze normen dient onderzoek door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) te worden uitgevoerd, omdat het risico van de verschillende asbestsoorten wordt meegewogen in de berekening van het aantal vezelequivalenten. De noodzakelijke informatie over de asbestsoort kan alleen middels SEM worden bepaald. Aan de amfibole asbestsoorten wordt een wegingsfactor 10 toegekend.

Aanvullende uitleg analysetechnieken

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse (SEM-EDX)

SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en identificatie van asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.

Optische microscopie

Met optische microscopie kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op cellulose filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld. Met deze techniek worden alle vezels die de afmetingen van schadelijke vezel hebben meegeteld. Het is hierbij niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen asbest en andersoortige vezels.

Schadelijke vezel

Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om vezels die langer zijn dan $CO_5 \mu m$ en dunner dan $CO_3 \mu m$ met een lengte:diameter verhouding groter dan 3:1

Dit rapport is met de grootst mogelijk zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontleen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V.

SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven

Rapportnummer

VBV-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage

05-01-2021

Dossiernummer

laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Projectnummer

laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer

directievoerder

Opsteller

ABR

Pagina

8 van 9



Algemene disclaimer

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

Rapportnummer

VBU-ABR-INS-
21-00000205-SL

Datum rapportage

05-01-2021

Dossiernummer

laboratorium
DOS-21-00000187-SL

Projectnummer

laboratorium
PSL-17-10003764-SL

Projectnummer

directievoerder

Opsteller

ABR

Pagina

9 van 9