




Legenda

Verontreinigingscontour

- Grond
- Grondwater
- Waterbodern
- Grond en Grondwater
- Niet ingevuld

Zorgmaatregel

- Grond
- Grondwater
- Waterbodern
- Grond en Grondwater
- Niet ingevuld

Locatiegegevens

Coördinaten	X 185807 Y 573792 / Lon 5.8477 / Lat 53.1500
Provincie	Fryslân
Gemeente	Leeuwarden
Woonplaats	Wergea
Wijk	Dorpen Zuid-Oost
Buurt	Wergea
Perceel	(WRG04) A 3909
Grootte	238 m3

Locatienaam: B. K. Van Der Bergstrjitte, Werg

Locatie BIS LOCCODE

NZ005500163

Locatienaam: C. Kasjestrijte E.o., Wergea

Locatie BIS LOCCODE

B4005584044

Onderzoek: Verkennend asbestonderzoek NEN5707 B.K. van der Bergstrjitte ong. te Wergea

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
ASB - asbest onderzoek NEN 5707	15F127.VO.R01	Lievensse Cso	06-07-2015	Potentieel Ernstig

Onderzoek: Verkennend bodemonderzoek B.K. van den Bergstrjitte 2 Wergea

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Verkennd onderzoek NEN 5740	11212.438	Van Der Poel Milieu B.V.	01-01-2013	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Onderzoek: Verkennend Onderzoek De Marren en Kastanjestrijtte

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Verkennd onderzoek NEN 5740	01/120091- AvH/rd	Grontmij	25-01-2006	Onverdacht/Niet verontreinigd

Onderzoek: Nader asbestonderzoek en nader bodemonderzoek B.K van der Bergstrjitte ong. te Wergea

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Nader onderzoek	15F127.NO.R01	Lievensse Cso	06-07-2015	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd

Historische informatie

Geen historische gegevens gevonden.

Tankenbestand

Geen gegevens in het tankenbestand gevonden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rapport en de informatie die hierin wordt verstrekt; wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dit rapport.

Rapport datum: 2025-10-15 12:16